



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Kliņānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Kuldīgā

04.07.2013.

Nr. 11-37/ 6297

**Saldus novada domes
priekšsēdētājam
I.Rassas kdzei
dome@saldus.lv**

Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) 01.07.2013. valsts monitoringa ietvaros **Saldus ezera peldvietā** Saldū noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un zarnu enterokoki), kā arī paraugu ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka Peldvietu ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā ir atbilstoša 06.07.2010.LR MK noteikumiem Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - „**Peldēties atļauts**”.

Pielikumā: testēšanas pārskats no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Diagnostikas centra Kurzemes reģionālās laboratorijas Nr. LP-2013-P-48228.01, sastādīts 03.07.2013.

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Inesa Kaseviča, Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste,
tālr.63480879, inesa.kasevica@vi.gov.lv

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

F001-v1

SALDUS
Saldus novada dome
04.07.2013
Nr. 2384